Spare Parts / Ersatzteile / Pièces de recharge / Pezzi di Ricambio / Piezas de requesto / Parte de reposição / Reserveonderdelen / Reservdelar / Reservedeler / Varaosat / Vraosat / Varahlutir / Ανταλλακτικά / Yedek Parçalar / Náhradní díly / Náhradné diely / Nadomestni deli / Резервни части / Запчасти / Części Zapasowe / Piese de schimb / Rendelhető alkatrészek / Запасні частини / Reservni delovi / Резервни делови / Резервни делови / Atsarginių dalių / Tellitavad varuosad / Rezervju daļu

Position

1 = A 860 425 AA
3 = A 962 998 NU(2x)
4 = A 860 455 AA
5 = A 860 454 AA
6 = A 963 427 NU
7 = A 960 587 NU
8 = A 963 587 NU
10 = A 963 432 NU
11 = A 960 462 NU
13 = E 960 641 AA
16 = A 860 415 NU
17 = A 961 810 NU(2x)
18 = A 962 595 NU(2x)
20 = A 960 914 AA
21 = A 960 916 AA(2x)
26 = A 963 651 AT
27 = A 961 810 NU(2x)

ACTIVE
A 4049 AA

0908 / A 865 691
(+ A 865 612)
Made in Germany

Ideal Standard
Roentgenstrasse 9
54516 Wittlich
Germany

P	bar	0,2 — MAX. 10	0,5 — 1	Q (1 bar)
T	°C	MAX. 80	40 — 65	l/min 20,5